



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL. /m2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ STĚNY	STÁVAJÍCÍ STROP	POZNÁMKA
VF 1.06	ZÁDVEŘÍ	39,9	- původní terakotová dlažba poškození do 30% - čistící rohože volně položené - čistící rohože zapuštěné včetně rámu	omítka dřevěný obklad v 1030mm keram. sokl v 100mm novodobý deskový obklad v 1200mm	omítka + plastická výzdoba do 5%	
VF 1.07	ŠATNA	54,2	- původní terakotová dlažba poškození do 30% - doplněno novodobou dlažbou	omítka dřevěný obklad v 1030mm obklad umělým kamenem na celou výšku	omítka	

POZNÁMKA:

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.
- Rekonstruované prostory budou komplet vyklizeny.
- Budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB).
- Nové rozvody ESI a ESB budou v drážkách nebo za obkladem- nebudou vedeny v lištách- viz PD Elektro.
- UT- rozvody a tělesa- revize, rozvody- odstarnění nátěru + nátěr nový- barva bílá.
- Předstěnové konstrukce (deskové) budou odstraněny.
- Stávající obklady dřevěné- budou opatrně demontovány po celém obvodu a rozebrány rozpadající se části konstrukce a nahrazeny. Na zachovalých částech budou odstraněny lakové vrstvy a nepůvodní nátěry.
- Budou odstraněny všechny nevhodné a nepoužívané lišty, konzole, garnýže a závěsy.
- U dlažby budou odstraněny uvolněné, poničené a novodobé dlaždice.
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození. Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Stávající šatní pult bude demontován a depozitován. Po rekonstrukci bude navrácen na původní místo.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Stávající výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou budou repasovány dle tabulky dveří- viz. TZ.
- Jednotlivé prvky u okenních otvorů (parapety, krytí radiátorů, garnýže) budou opraveny dle tabulky oken- viz TZ.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

LEGENDA:

- Bourané konstrukce
- Demontovaný novodobý obklad v cca1200mm / š 4700mm

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ

Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové nám. 733

363 01 Ostrov

Investor:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Autorizace:

Hlavní projektant:

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková  
Gagarinova 510/21  
360 20 Karlovy Vary  
tel: 605 433 631  
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Projektant části dokumentace:

Vypracoval:

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková  
Gagarinova 510/21  
360 20 Karlovy Vary  
tel: 605 433 631  
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu:

DPS

Část:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR

Obsah:

FPP- ZÁDVEŘÍ A ŠATNA BOURACÍ PRÁCE

Číslo paré:

První datum:

06/2021

Aktuál. datum:

11/2023

Měřítko:

1:50

Počet A4:

3 x A4

Projekt

Fáze projektu

Profese

Druh

Podlaží

Pol. číslo

Index

Část

DK

OD

PS

FP

PP

UD

1

0

1

0

1

A

D.1.1.FPP.b.07