




HISTORICKÉ SNÍMKY



RYTINA AREÁLU PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V OSTROVĚ /1716/



AREÁL PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA /PŘED ROKEM 1945/



POHLED NA KAPLI Z JIHU /2003/



BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ KAPLE /2003/




POHLED NA KAPLI ZE SEVERU /2004/



INTERIÉR KAPLE /2004/



KONSTRUKCE STŘECHY S LUCERNAMI /2006/



PRŮBĚH REKONSTRUKCE KAPLE /2007/

FOTODOKUMENTACE – STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU




POHLED NA KAPLI S KOSTELEM ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY OD JIHU



POHLED NA KAPLI ZE SEVERU



POHLED NA KAPLI Z JIHU



POHLED NA STŘECHU KAPLE



POHLED NA STŘECHU KAPLE S LUCERNAMI



POHLED NA SPODNÍ LUCERNU KAPLE ZE ZÁPADU



POHLED NA HORNÍ LUCERNU KAPLE Z VÝCHODU – ZNEČIŠTĚNÉ A POŠKOZENÉ
OPLECHOVÁNÍ



ZNEČIŠTĚNÝ A REZAVÝ KŘÍŽ S MAKOVICÍ



CHYBĚJÍCÍ ČÁST MĚDĚNÉ KRYTINY BOČNÍ KAPLE



POŠKOZENÝ NÁTĚR VE VYŠŠÍCH PARTIÍCH FASÁD



DETAIL HLAVICE FASÁDNÍHO PILASTRU



POHLED NA DVEŘNÍ PORTÁL



FASÁDA POŠKOZENÁ VLHKOSTÍ



DETAIL POŠKOZENÍ NÁTĚRU, ŠTUKOVÉ VRSTVY A OMÍTKY



VLHKOST FASÁDY V BLÍZKOSTI VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ



POŠKOZENÝ CHODNÍK KOLEM ZÁPADNÍ ČÁSTI KAPLE



NEVHODNÁ NIVELITA TERÉNU (CHODNÍKU) - ZAPUŠTĚNÝ KAMENNÝ STUPEŇ



NEFUNKČNÍ ODVODŇOVACÍ ŽLAB



ZAROSTLÝ OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM KAPLE, NEVHODNĚ VYVÝŠENÁ POZICE
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN



CHYBĚJÍCÍ A ZAROSTLÝ OKAPOVÝ CHODNÍK – NEVHODNĚ PROVEDEN Z CIHEL



ZAVLHČENÝ KAMENNÝ OPĚRÁK



ZASAKOVÁNÍ VLHKOSTI POD KONSTRUKCI OCHOZU



POŠKOZENÉ ZDIVO KONSTRUKCE OCHOZU VLHKOSTÍ



POŠKOZENÉ ZDIVO KONSTRUKCE OCHOZU VLHKOSTÍ



NÁLETOVÁ ZELENĚ A TRAVNATÁ PLOCHA PODPORUJÍCÍ ZASAKOVÁNÍ VODY
K ZÁKLADŮM KAPLE



ZVÝŠENÁ VLHKOST V INTERIÉRU KAPLE



ZVÝŠENÁ VLHKOST V KRYPTĚ KAPLE



ZELENÝ POVLAK MIKROORGANISMŮ U PODLAHY KAPLE



ZAVLHČENÁ MÍSTA V BOČNÍ KAPLI



NEDOKONČENÉ PROVEDENÍ ODVĚTRÁNÍ KRYPTY