


HISTORICKÉ SNÍMKY



RYTINA AREÁLU PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V OSTROVĚ /1716/



AREÁL PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA - RYTINA /POLOVINA 18. STOLETÍ/



AREÁL PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA - OBRAZ /1814/



EXTERIÉR KAPLE PANNY MARIE EINSIEDELNSKÉ PŘED MINULOU OPRAVOU /2003/


FOTODOKUMENTACE – STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU



POHLED NA KAPLI PANNY MARIE EINSIEDELSKÉ V SOUSEDSTVÍ OSTATNÍCH KAPLÍ POSVÁTNEHO OKRSKU Z PTAČÍ PERSPEKTIVY OD JIHU



POHLED NA KAPLI PANNY MARIE EINSIEDELSKÉ V SOUSEDSTVÍ OSTATNÍCH KAPLÍ POSVÁTNEHO OKRSKU Z PTAČÍ PERSPEKTIVY OD VÝCHODU




POHLED NA STŘECHU KAPLE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY



POHLED NA VÝCHODNÍ FASÁDU – VSTUP DO KAPLE



POHLED NA JIŽNÍ FASÁDU



POHLED NA SEVERNÍ FASÁDU



POHLED NA ZADNÍ ŠTÍT KAPLE – POŠKOZENÍ MIKROORGANISMY A VLHKOSTÍ



POHLED NA OKNO A VSTUPNÍ PORTÁL DO KAPLE – LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ PRVKŮ



POHLED NA ŠTÍT KAPLE – LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ PRVKŮ MIKROORGANISMY A VLHKOSTÍ




POHLED NA SCHODIŠTĚ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY



KAPLE S PŘÍSTUPOVÝM SCHODIŠTĚM- POŠKOZENÍ PRVKŮ SCHODIŠTĚ



PŘEDPROSTOR KAPLE – NESOUDRŽNÉ SPÁROVÁNÍ, NÁLETOVÁ ZELENĚ



PŘEDPROSTOR KAPLE – NEVHODNÉ ŘEŠENÍ SPÁROŘEZU V ROHU – PŘÍLIŠ MALÉ KAMENY





OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM KAPLE, ROZVOLNĚNÉ KAMENY A SPÁROVÁNÍ



POŠKOZENÍ SOKLOVÝCH PARTIÍ FASÁD VLHKOSTÍ A PŘETÉKÁNÍM SUDU NA DEŠŤOVOU VODU, POKŠOZENÉ SPÁROVÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU



POŠKOZENÉ SOKLOVÉ PARTIE KAPLE VLHKOSTÍ, POŠKOZENÝ OKAPOVÝ CHODNÍK



POHLED DO INTERIÉRU KAPLE – NEVHODNÝ SKVRNITÝ NÁTĚR



INTERIÉR KAPLE – LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ OMÍTEK, PŘEVÁŽNĚ V SOKLOVÝCH PARTIÍCH



STÁVAJÍCÍ PODLAHA KAPLE – LOKÁLNĚ POŠKOZENÝ A VYŠLAPANÝ POVRCH



NEVHODNÉ CIHELNÉ VYSPRÁVKY KAMENNÉ DLAŽBY



NIKY V PRESBYTÁŘI (UVNITŘ ELEKTROSKŘÍŇ)



HODNOTNÝ OLTÁŘ SE SOCHOU PANNY MARIE EINSIEDELSKÉ