

TECHNICKÁ ZPRÁVA

-

DODATEK č. 1



Datum : 01. 2019
Čís. zakázky : 45 / 02
AIP : Ing. A. Jurica
Vypracoval : J. Mrštný
Stupeň : PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS.
Akce : Projekt stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury,
Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov – změna č. 1.
Technická zpráva – dodatek č. 1.

45/02-D-
-ASR. 01_z1_D.1

1. Úvod :

Před zahájením realizace stavebních, restaurátorských a záchovných úprav fasády Domu kultury, (investorem plánovaná realizace v roce 2019) byla provedena prohlídka stávajícího objektu Domu kultury s cílem aktualizovat zpracovanou projektovou dokumentaci ve vztahu k již v současné době provedeným stavebním, restaurátorským a záchovným úprav fasády Domu kultury (od termínu zpracování – dokončení projektové dokumentace této akce).

Níže uvedené pozice navržených (původně) stavebních, restaurátorských a záchovných úprav fasády Domu kultury již byly provedeny a z toho důvodu již jejich realizace není součástí této PD :

Sousoší tří postav na střeše Domu kultury.

V roce 2018 již byla provedena restaurátorská úprava Sousoší tří postav (představující studenta, horníka a žnečku), které je umístěno na střeše DK.

V rámci restaurátorských úprav Sousoší tří postav bylo provedeno i odstranění stávajícího bleskosvodu umístěného přímo na sousoší a jímací tyče umístěné napravo od tohoto sousoší (při čelním pohledu na budovu). Následně byla provedena nově navržená ochrana Sousoší tří postav před účinky atmosférických výbojů hromosvodem s jímací soustavou s oddáleným jímáčem.

Znaky nad bočními křídly.

V roce 2018 již byla provedena restaurátorská úprava znaků (2 ks – osazených na bočních „ štítech “ čelního průčelí).

Oprava obkládané části fasády (sokl fasády).

Před zahájením této akce již byla provedena v pozici boční fasády (pod městskou policií – viz. výkres č. 45/02-D-ASR.04_z.1 Pohledy technické – pohled boční „ 2 “) výměna stávajících poškozených kamenných soklových desek za nové kamenné soklové desky. Výměna stávajících poškozených kamenných soklových desek v této části soklu stávající fasády objektu již tedy nebude řešena v rámci této akce.

Zbývající navržené úpravy soklu fasády stávajícího objektu – celoplošné očištění, omytí vodou, lokální zpevnění, tmelení a závěrečný hydrofobní nástřík budou provedeny v rámci realizace této akce i v této části soklu stávajícího objektu.

HIP : Ing. A. Jurica
Vypísal : J. Mrštíný
Datum : 01. 2019

