



| Č.M.    | MÍSTNOST                  | PL.<br>/m2 | PODLAHA   | STĚNY   | STROP  | POZNÁMKA                                    |
|---------|---------------------------|------------|---|---|--|---|
| MF 1.01 | SCHODIŠTĚ<br>VLEVO        | 37,7       | terakotová keram. dlažba stávající<br>- oprava do 10% vzor mozaika s rámem<br>(P.MF.01)<br>kamenný obklad stupňů<br>(P.VF.02) (P.MF.02) | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké<br>+ omítky štukové z 10%,přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba.<br>Sokl- původní keram. sokl s podžlábkem<br>oprava do 10%<br>Očištění a povrch úprava- umělý mramor | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky<br>hladké + omítky štukové z 10%,<br>přepěnění 100%<br>barevná výmalba | - rozsah barevné výmalby<br>viz POZN. MF 04 |
| MF 1.02 | CHODBA<br>VLEVO           | 7,3        | terakotová keram. dlažba stávající<br>- oprava do 10% vzor mozaika s rámem<br>(P.MF.01)<br>kamenný obklad stupňů<br>(P.MF.02)           | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké<br>+ omítky štukové z 10%,přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba.<br>Dřevěný obklad v=1030   | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky<br>hladké + omítky štukové z 10%,<br>přepěnění 100%<br>barevná výmalba | - rozsah barevné výmalby<br>viz POZN. MF 04 |
| MF 1.03 | VEDLEJŠÍ<br>MALÉ<br>FOYER | 29,6       | terakotová keram. dlažba<br>stávající- oprava do 50%<br>vzor mozaika s rámem<br>(P.MF.01)   | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké<br>+ omítky štukové z 10%,<br>přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba.<br>Dřevěný obklad v=1030   | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky<br>hladké + omítky štukové z 10%,<br>přepěnění 100%<br>barevná výmalba | - rozsah barevné výmalby<br>viz POZN. MF 04 |
| MF 1.04 | SCHODIŠTĚ<br>VPRÁVO       | 37,8       | terakotová keram. dlažba stávající<br>- oprava do 10% vzor mozaika s rámem<br>(P.MF.01)<br>kamenný obklad stupňů<br>(P.VF.02) (P.MF.02) | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké<br>+ omítky štukové z 10%,přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba.<br>Sokl- původní keram. sokl s podžlábkem<br>oprava do 10%<br>Očištění a povrch úprava- umělý mramor | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky<br>hladké + omítky štukové z 10%,<br>přepěnění 100%<br>barevná výmalba | - rozsah barevné výmalby<br>viz POZN. MF 04 |
| MF 1.05 | CHODBA<br>VLEVO           | 7,2        | terakotová keram. dlažba stávající<br>- oprava do 10% vzor mozaika s rámem<br>(P.MF.01)<br>kamenný obklad stupňů<br>(P.MF.02)           | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké<br>+ omítky štukové z 10%,přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba.<br>Dřevěný obklad v=1030   | Opravy a doplnění stáv.váp.omítky<br>hladké + omítky štukové z 10%,<br>přepěnění 100%<br>barevná výmalba | - rozsah barevné výmalby<br>viz POZN. MF 04 |

PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tych let.

- Rekonstruované prostory budou kompletně vyklizeny.
- V rekonstruované části budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB).
- Nové rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi- nebudou vedeny v lištách- viz PD Elektro.
- Stávající obklady dřevěné- budou opatrně demontovány po celém obvodu a rozebrány rozpadající se části konstrukce a nahrazeny.
- Na zachovalých částech budou odstraněny lakové vrstvy a nepůvodní nátěry.
- V celém prostoru budou zkontrolovány nášlapné vrstvy.
- U původní dlažby budou odstraněny uvolněné a poničené dlaždice popř. nevhodná nepůvodní doplnění.
- Kamenné obložení schodišťových stupňů a schodnic bude renovováno, očištěno, provedeny lokální opravy (popř. plošné přebrousení v místech plošného poškození) a následně povrchově upraveno (impregnace).
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna dle doporučeného postupu viz "Průzkum a pasportizace prvků". Omítky budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místnosti.
- Stávající původní výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou opraveny, nepůvodní nahrazeny dle tabulky dveří- viz. TZ.
- Přechody jednotlivých nášlapných vrstev budou řešeny stávajícími prahy nebo pomocí přechodových lišt hliník- elox.
- Volné rohy budou opatřeny podomítkovými ochrannými lištami- v 2000 mm.
- Barevná výmalba- viz Tabulka místností, POZN. MF 04 a TZ, na stavbě budou udělány vzorky, které musí být odsouhlaseny architektem, investorem a pracovníkem NPÚ.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození.
- Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta po jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy apod. budou konzultována se statikem.

POZN. MF 01- Po odstranění stávajícího čističe rohože kontrola zachovalé nášlapné vrstvy- předpoklad- terakotová dlažba- vzor mozaika.

POZN. MF 02- Odstranění lištového krytí (úhelník / dřevěná lišta) stěna- strop, odstranění vrstev malby, proškábrnutí dilatace a osazení systémových dilatačních lišt.

POZN. MF 03- Otevírává část dřevěného obkladu

POZN. MF 04- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna. Barevná výmalba musí vycházet z provedených průzkumů a z principu výmalby zámeckých sálů. Barevnost bude korespondovat s barevností sálů. Vystupující ozdobné prvky (římasy apod)- barva bílá, tektonické prvky barva světlé modrofialová, výplňové plochy velké tmavý odstín.

POZN. MF 05- Odstranění nevhodného krytí dřevěného KAN. Kontrola potrubí. Nové obložení SDK šachtovou předstěnou- třístrannou. Doplnit keram sokl dle stávající.