

ROZVÁDĚČ: RH-JSDH

Vývod	103	104	105	106	107	108	109	110	
Název	DT2 MaR+EL-ut	DT3-rozv MaR+EL	vývod přes vyp.-3mkabelu	rezerva	vývod-sušicí skříň	Zás.400V	Zás.400V	Zás.400V	
Příkon	-	-	12	16	2,2	-	-	-	
Umístění	H1.03	H1.33	H1.08		H1.09	H1.03-UT	H1.33-VZT	H1.27-KCH	

