

## **Zpráva o posouzení deponií materiálu na staveništi**

**Úkol:** Ostrov, areál IZS

**Objednavatel:** DPT projekty Ostrov s.r.o.  
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

**Zhotovitel:** Mgr. Martin Štěřík,  
Příčná 3, 360 17 Karlovy Vary

Dne 16.5.2022 byla na žádost objednavatele provedena prohlídka staveniště s cílem vizuálního posouzení deponií materiálů.

### **Deponie 1 - přímo proti vjezdu na staveniště**

Hlinitý štěrk šedookrový G4 GM s příměsí dřev a stavebního odpadu – podmíněčně vhodný do násypů a podloží komunikací. Podmínkou použití je odstranění nevhodných příměsí (dřevo, stavební odpad, velké kusy horniny apod.).

### **Deponie 2 - velká hromada v pravé části areálu, z části zarostlá plevelem**

Písčitá hlína F3 až hlinitý písek S4 šedý, s nepravidelnou příměsí kamenů až balvanů a jejich akumulací, drobného komunálního odpadu a humusu. Podmíněčně vhodný až nevhodný materiál. Podmínkou použití je individuální posouzení během těžby deponie která se jeví nehomogenní.

### **Deponie 3 - malá hromada vpravo od vjezdu**

Makadam šedý G2 GP - homogenní, podmíněčně vhodný do podloží i násypů.

### **Deponie 4 - malá hromada vedle makadamu**

Drcená kůra a štěpka O – zcela nevhodné.

V Karlových Varech dne: 16. 5. 2022

**Odpovědný řešitel:**

Věra Matějková

osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie (MŽP poř. č. 1794/2003)

